

3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР РФ № 1479	до 31.05.2022г.	
4	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ № 1479	до 31.05.2022г.	
5	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 ППР РФ № 1479	до 31.05.2022г.	
6	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	п. 36 ППР РФ № 1479	до 31.05.2022г.	
7	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 31.05.2022г.	
8	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 31.05.2022г.	
9	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 31.05.2022г.	
10	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123	до 31.05.2022г.	
11	Отсутствует нормативный запас воды для пожаротушения (водоем емкостью не менее 100 м ³).	ст. 62 ФЗ № 123; п. 2.13 таб. 6 СНиП 2.04.02-84*; таб. 2 СП 8.13130.2009	до 31.05.2022г.	
12	Ширина эвакуационного выхода из столовой менее 1.20м.	п. 6.16* СНиП 21-01-97*	до 31.05.2022г.	